Synteko TINTING PASTE 1675

Synteko TINTING PASTE 1675 (White wood, Ebenholz, Teak, Rose wood, Mahagon, Olive, Steel blue) jsou tónovací pasty na rozpouštědlové bázi v sedmi výše vyjmenovaných odstínech a jsou určené jako obarvovací přísada do podlahového oleje Synteko Solid. Materiál Synteko Solid 1612 spolu s tónovacími pastami je určen k povrchové úpravě dřevěných i korkových podlah, jakož i dřevěných schodišť, dveřních prahů, okenních parapetů, laviček atd.. Olej s tónovací pastou vytvrzuje oxidací vzdušným kyslíkem a vytváří obdivuhodně hladký povrch s vynikající odolností proti opotřebení. Tónování zvýrazní kresbu dřeva a nasytí dřevo výraznou hlubokou barvou.Synteko Tinting Paste se po vytlačení z tuby velmi snadno míchá z olejem Synteko Solid.
Upozornění: Nikdy nepoužívat jiný olej než Synteko Solid!!!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní složka	rozpouštědlová disperze
Rozpouštědlo	lakový benzín bez aromátů
Doba schnutí	cca 16 hodin při 23 ^{o}C
Balení	100 ml tuba
Skladovatelnost	24 měsíců v uzavřených originálních nádobách při teplotě mezi +5 ^{o}C a +30 ^{o}C!
Aplikace	gumový aplikátor (stěrka), ocelová špachtle, hnědý PAD kotouč
Zapracování	červený (hnědý) PAD kotouč
Leštění	červený PAD kotouč a bavlněný hadr
Vydatnost	15–60 m^2/L (100 ml Synteko Tinting Paste na 1 L Synteko Solid)v závislosti na aplikačním nářadí a druhu dřeviny
Čištění	lakovým benzínem bez aromátů

POKYNY K JEHO POUŽITÍ

PŘÍPRAVA POVRCHU

OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY PRO PRÁCI:

Při aplikaci má být teplota oleje a teplota podlahy shodná v rozmezí od +15 ^{o}C do +25 ^{o}C. Vlhkost dřeva má být v rozmezí od 5 % RV do 12 % RV. Pokud je vlhkost vyšší, je nutno na malém kousku podlahy provést test.

BROUŠENÍ, PŘÍPADNĚ TMELENÍ PODLAHY

Nelakovanou podlahu důkladně zbruste, dokud nebude zbavena všech nerovností a nečistot. Broušení provádějte zásadně kolmo ke směru dřevních vláken. Pro finální broušení použijte brusný papír/mřížku se zrnitostí 120–150 a co nejmenší tlak na dřevo. Jemnější zrnitost a vysoký tlak při broušení ve svém důsledku omezuje vsakování oleje do dřeva, což není žádoucí. Následně vysajte všechen prach z povrchu podlahy, krajových lišt, okenních parapetů, radiátorů atd.
Jestliže podlaha vykazuje zvětšené spáry, proveďte jejich vytmelení tmelem Synteko Full-Trowel Wood Filler 1693,1694 nebo 1695. Postupujte dle instrukcí, uvedených v Technickém listě tohoto výrobku.

Dříve lakovanou podlahu důkladně zbruste až na surové dřevo. Podmínkou je odbroušení nalakované vrstvy až na holé dřevo. Dále pokračujte jako u nelakované podlahy (viz. výše).

APLIKACE OLEJE A LEŠTĚNÍ

Míchání – Synteko Tinting Paste musí být vždy smíchána v poměru 1 tuba (100 ml) na 1L oleje Synteko Solid. Dbejte na důkladné vytlačení celého obsahu tubu. Nádobu s olejem pak důkladně promíchejte.

Před aplikací
Nejprve zakryjte okolní plochu plastovou ochrannou fólií. Počet pracovních cyklů (nanášení a zapracování oleje) je závislý na schopnosti absorbce ošetřovaného dřeva. Nejlepší výsledek je dosažen z více tenkých opakovaných aplikací. Dřevo musí být olejem velice důkladně nasyceno, ale ne přesyceno. Dobře si svou práci předem naplánujte. Velké plochy je vhodné rozdělit na plochy menší o velikosti cca 20-50 m^2 nebo na plochy, na kterých jste schopni olej zapracovat do 20 minut po jeho nanesení. Při vyšších teplotách musíte tyto velké plochy rozdělit na plochy ještě menší z důvodu rychlejšího zasychání oleje. Doporučujeme na malém místě vyzkoušet nanesení oleje pro kontrolu požadované barvy.

Aplikace a zapracování PADem
Nejdříve naneste olej na krajových lištách pomocí štětce. Poté naneste gumovým aplikátorem nebo rovnou ocelovou špachtlí tenkou, rovnoměrnou vrstvu oleje na podlahu a pomocí leštícího stroje s PAD kotoučem ji důkladně zapracujte do dřeva. Nenanášejte příliš velké množství oleje! Bylo by rotujícím PAD kotoučem rozstříkáváno! Při normálních teplotách zapracujte olej do podlahy do 20 minut po jeho aplikaci. V místech, která jsou aplikátorem těžce přístupná, použijte k aplikaci malý kartáč/štětec nebo váleček. Je-li to nutné, naneste na silně absorbující místa přiměřeně více oleje.

Doolejování
Aplikaci oleje Synteko Solid + Synteko Tinting Paste opakujte tolikrát, dokud nebude podlaha dostatečně nasycena tzn., že už nebude žádný olej absorbovat. Každou novou vrstvu oleje důkladně zapracujte PAD kotoučem do dřeva. K zapracovávání posledního nánosu a odstranění přebytečného oleje z povrchu podlahy použijte další PAD kotouč. Přitom zvolte rychlost. Zanesené PAD kotouče je nutno průběžně vyměňovat za nové.

Leštění hadrem
Finální leštění provedeme suchým, čistým bavlněným hadrem, připevněným na PAD kotouči.

Leštění PADem
Podle teploty za 5 až 16 hod. proveďte přeleštění podlahy pomocí červeného PAD kotouče.

Přeleštění hadrem
Nakonec podlahu ještě 2x přeleštíte suchým, čistým, bavlněným hadrem, připevněným na červeném PAD kotouči. Menší plochy, a pro leštící stroj nedostupná místa, je možné leštit ručně bavlněným hadrem a hnědou PAD podložkou.

NEDOPUSŤTE, ABY PŘEBYTEČNÝ, NEZAPRACOVANÝ OLEJ ZASCHL NA PODLAZE. VYTVÁŘÍ NEVZHLEDNÉ, LESKLÉ SKVRNY!

Zpětná instalace koberců atd.
Za normálních podmínek počkejte 3 dny, než dáte koberce, předložky nebo jiné, obdobné parotěsné podlahové materiály na své původní místo. Pokud jste je instalovali, provádějte pravidelně kontrolu, zda nedochází k výronu oleje z podlahy (tzv. pocení). Pokud ano, odstraňte vypocený olej leštěním červenou PAD podložkou.

PÉČE A ÚDRŽBA

Podlaha, ošetřena olejem Synteko Solid + Synteko Tintig Paste, může být velmi lehce používána cca 16–24 hodin po jeho vytvrzení. První týden podlahu neumývejte ani čistou vodou a zamezte jejímu znečištění.

Běžná údržba a vytírání: Podlahu vytírejte důkladně vyždímaným bavlněným hadrem, namočeným v roztoku mýdla Synteko Soap 1617 a vody (viz. Technický list výrobku).

Periodická obnova vzhledu:
Při pravidelné periodické obnově opotřebovaného povrchu podlahy umyjte podlahu roztokem přípravku Synteko Remover 1692 (alkalický mycí prostředek s pH 10,5) a vody, a nechte uschnout. Potom na podlahu aplikujte obnovovací olej Synteko Re-Cover 1620 1L + příslušný odstín Synteko Tinting Paste (1 tuba).(viz. Technický list výrobku Synteko Re-Cover).

Synteko Re-Cover 1620 použijte i pro očištění podlahy od obtížně odstranitelných skvrn, jako např. stopy po gumových podrážkách, tvrdých podpadcích, leštěnkách, inkoustu atd.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Synteko Tinting Paste je hořlavina! Skladujte mimo zdroje zapálení a jiskření. Při práci s ním nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte pouze v dobře větraných místnostech. Chraňte před požitím. Zabraňte styku se zrakem a pokožkou. Při zasažení pokožky omyjte postižená místa vodou a mýdlem. V případě zasažení očí důkladně vyplachujte minimálně po dobu 10 minut v čisté tekoucí vodě. Při trvalých potížích vyhledejte lékaře. Více informací naleznete v Bezpečnostním listu výrobku.

Manipulace

Pozor! Hořlavina. Riziko samovznícení!!!
Obsahuje těkavá rozpouštědla. Při manipulaci s ním a při skladování se vyhýbejte vysokým teplotám, el. výbojům a přímému ohni !

Použité hadry, ocelovou vlnu a další odpadový materiál, kontaminovaný olejem, uložte okamžitě po jejich použití do kovového kontejneru, naplněného vodou. Pokud chcete hadry opět použít, vyjměte je z kontejneru, vyždímejte a rozprostřete jednotlivě na nehořlavý povrch, kde je ponecháte samovolně uschnout. **Nedávat na radiátory a jiná podobná tělesa!!!**
Další informace naleznete v Bezpečnostním listu tohoto výrobku.

Čištění

Pracovní nářadí umývejte lakovým benzínem.

Likvidace odpadu

Likvidaci odpadu provádějte v souladu s místními předpisy.

.

Výrobce: **Akzo Nobel Decorative Coatings AB**
Staffanstorspsvägen 50, SE-205 17 Malmö, Švédsko

Dovozce: **SCHÖNOX s.r.o.**, Dubová 6A, 360 04 Karlovy Vary, tel.: +420 353 227 105, fax: +420 353 236 040, e-mail: info@schonox.cz, www.synteko.cz
pobočka Brno: Dornych 47, 617 00 Brno, tel.: +420 545 535 456, fax: +420 545 535 211, e-mail: sklad.brno@schonox.cz, www.synteko.cz

SS-EN ISO 9001 SS-EN ISO 14001